



Allegato A

CHECK-LIST DI ATTIVITA' DI BONIFICA IN FILIALE

Data Attività

CODICE Filiale (XXXX)

Denominazione Filiale

SL-PT-1A
M
ARZIGNANO

LIDL ITALIA s.r.l. 114
 ARZIGNANO Loc. S. Zeno
 Via Po n. 43
 36071 ARZIGNANO Loc. Z. Zeno (VI)
 Soc. Leg. Via A. Ruffo, 36 - 37040 COOLE (VR)
 Cod. Fis. e Part. I.V.A.: 02275030233
 BNDOO N° 0040047

Questa check-list nella parte tabellare deve contenere le spunte dei passi eseguiti, le firme del tecnico e del Capo Filiale LIDL a certificazione delle attività svolte e del loro esito positivo.
 Deve essere consegnata al coordinatore GTN assieme alla copia del rapportino di intervento.

1) BACK OFFICE

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
1	Verificare armadio e sistemare i ripiani come da standard	OK!	Schema armadio	
2	Verificare e sistemare l' unità 4800-C41 all'interno dell'armadio di rete come da standard	OK.	Schema armadio	
3	Verificare il posizionamento di tutte le apparecchiature all'interno dell'armadio di rete	OK.	Schema armadio	
4	Verificare che tutte le patch cord all'interno dell'armadio di rete siano originali datwyler e che rispettino i colori ed il posizionamento standard	OK.	Schema armadio	
5	Verificare e riposizionare Touch Screen	OK.		Sulla scrivania dal lato adiacente all'armadio
	Verificare e riposizionare tastiera PS2 e mouse			
6	Verificare e riposizionare Stampante Laser	OK.		Sopra all'armadio
				Sulla scrivania nel caso di armadio sospeso

Allegato A

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato OK oppure Note	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
7	Verificare/ripristinare collegamento cavi alimentazioni		ACCESSPOINT VGA = Video COMA=Touch COMB= Pesa soldi PARALL = stampante ETH on Board = patch Grigia USB Switch SWITCH Lindy Collegamenti PC HP Lenovo	
8	VERIFICARE LA TENSIONE presente ai due capi del cavo di alimentazione della campanella e accertarsi che il cavo jack rosso/nero sia collegato allo switch relais		La tensione deve essere 12 V. corrente continua	
9	Collegare il cavo di alimentazione della campanella ai due morsetti del cavo rosso/nero			NON È POSSIBILE NEGLIGIRE IL CAPO CAVO CORTINATA
10	Verifica funzionamento campanella			NEGLIGIRE TEST DELL'ESPANSORE
11	Verificare che le ciabatte nell'armadio siano come da standard ed eventualmente sostituirle			
12	Verificare che l'armadio si chiuda regolarmente, che le chiavi siano presenti e che non ci siano cerniere danneggiate			
13	Verificare che il router esterno sia posizionato come da standard e che tutti i cavi corrano nelle canaline preposte			

Allegato A

2) BARRIERA CASSE

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
		OK o note problemi		
14	Eliminazione dei giunti F/F tra il cablaggio giallo ed i Pos bancari	ok -		
15	Verifica e sistemazione del corretto posizionamento delle alimentazioni sotto i banchi cassa	ok.	Cassa / Periferiche cassa / Rullo	
16	Verifica e sistemazione dell'allineamento di scanner e bilancia al banco cassa	ok.		
17	Verifica funzionamento scanner ed eventuale sostituzione	ok.		
18	Verifica posizionamento e funzionamento tastiera ed eventuale sostituzione o aggiunta di tasti mancanti	ok.		
19	Verifica funzionamento stampante fiscale	ok.		
20	Verifica posizionamento e funzionamento Pos bancario	ok.		
21	Verifica sistemazione cablaggio su unità centrale di ogni punto cassa	ok.	Porta 3A = Cassetto Porta 4A = Cavo Y x Display CavoY 4-1=Display Operatore CavoY 4-2=Display Cliente Porta 5 = Tastiera Porta 7 = Stampante Fiscale Porta 9 = Scanner COM 1=POS, COM 2 =Bilancia ETH = Cavo di rete	
22	Sistemazione cablaggio sotto al banco cassa	ok.		

Allegato A

Passo SPUNTA	Descrizione	Risultato Ok oppure Note	Riferimento/Attività	Ulteriori specifiche
23	Verifica posizionamento e funzionamento dei display ed eventuale sostituzione / sistemazione	OK.		
24	Verificare funzionamento apertura chiusura Cassetto denaro Anker e fissaggio 7 qualità base cassetto	OK.		
25	Verifica presenza ed integrità dell' Etichetta Di Verificazione Periodica	OK.		
26	Controllare Integrità Sigillo Fiscale	OK.		
27	Evidenziare se nel cablaggio sono presenti giunte	OK.		
28	Annotare ogni anomalia riscontrata			
29	Effettuare servizio fotografico completo	OK.		
30	Compilare bolle e rapportini con evidenziati tutti i materiali sostituiti	OK.		

NOTE:

	Accertarsi che l'armadio di B.O. e le postazioni cassa siano il più possibile ripulite da polvere e sporcizia.		
	Utilizzare solo fascette trasparenti		

CERTIFICAZIONE FINE ATTIVITA' INFILIALE

Nome tecnico

Nome Capo Filiale LIDL

Firma

Firma

LIDL ITALIA S.p.r.l. 114
 ARZIGNANO Loc. S. Zeno

Via Po n. 43
 36071 ARZIGNANO (VI)
 Sito Web: Via A. Ruffo, 36 - 37140 PARMA (PR)
 Cod. Fis. e Part. IVA: 02276020223
 BNDDO N° 004047

N° REGISTRAZIONE DIRETTA: 000001777

SPECIFICHE PER BONIFICA FILIALE

INFORMAZIONI GENERALI		Note
1 Data di esecuzione della bonifica		<i>11-07-14</i>
2 Numero casse		
VERIFICA INFRASTRUTTURE		
UFFICIO		
3 Cablaggio e posizionamento cavi (FOTO 1)	✓	
4 Collegamento prese elettriche (FOTO 1)	✗	
5 Posizionamento hardware (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 1):		
- Stampante	✗	
- Video	✗	
- Tastiera	✗	
BARRIERA CASSE		
6 Cablaggio e posizionamento cavi (FOTO 12)	✗	
7 Collegamento prese elettriche (FOTO 12)	✗	
8 Posizionamento hardware (FOTO 3)	✗	
- Stampante fiscale	✗	
- Tastiera	✗	
- Visori	✗	
- Base PC	✗	
- Cassetto	✗	
- Scanner	✗	
VERIFICA OMOLOGAZIONI - CERTIFICAZIONI		
9 Stampante fiscale (FOTO):	✗	
- Etichetta Verificazione Periodica:		
a) applicazione		
b) compilazione		
- Libretto fiscale:		
a) compilazione		
b) corrispondenza matricola fiscale cassa		
VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO		
10 Rete casse: corretto aggiornamento di tutte le casse dopo una modifica prezzo in Cassa Master	✓	
11 ACD	✓	
- verifica funzionamento in:		
a) area vendita		
b) in magazzino		
c) in ufficio		



Rapporto prestazioni di servizio

Filiale A DZIGAND

CdC 114

Interventi effettuati / Annotazioni

VENI MAPPATO 104375

Confermiamo i tempi di intervento sopra indicati **senza tempi di tragitto**.
Le fatture devono essere inviate alla Direzione Regionale di competenza.

Intervento concluso
Ancora in garanzia
Full service

Produttore	Numero di serie	Termine garanzia
ITALIA S.R.L.	14	<small>01/01/2010</small>

ARZIGNANO loc. S. Zeno (V) p. 43
ARZIGNANO loc. S. Zeno (V) p. 43
ARZIGNANO loc. S. Zeno (V) p. 43
ARZIGNANO loc. S. Zeno (V) p. 43

36-3 (N.Y.) 02275030233

Prenditore servizi (Nome in stampatello e firma)

Originale: per la Direzione Regionale - Copia: per il Prestatore del servizio (e poi in Direzione Regionale)